


Aktuell

PM_Aktuell_Trackguard_2015_601_E
März 2015

gültig: ab sofort
ersetzt: keines
Beilage: keine

Do 67 Logiktester LT 70 SZ darf nicht am Fernübertragungssystem RCI verwendet werden

Der Logiktester LT 70 SZ wird im Do 67 bei der Fehlersuche eingesetzt. Dazu wird an der Messspitze 12.5 VDC bei einem Strom von max. 1.68 mA angeschaltet.



Diese Spannung kann die Eingänge einer RCI beeinflussen, was zur Folge haben kann, dass am Controlguide Ittis eine Störung und/oder fehlerhafte Anzeige ausgegeben wird.

Für Messungen an der RCI darf ausschliesslich ein hochohmiges Messgerät bzw. Voltmeter mit der Kennzeichnung CAT IV verwendet werden. Damit werden die Eingänge der RCI nicht beeinflusst.

Info bei
Telefon
Verfasst von

sandro.knaus@siemens.com
+41 (0) 585 580 362
Sandro Knaus Landolt

Siemens Schweiz AG
Mobility
Hammerweg 1
CH-8304 Wallisellen

Produktinformation für unsere Kunden